



POLSKIE CENTRUM
BADAŃ I CERTYFIKACJI

www.pcbc.gov.pl

INSTRUKCJA STOSOWANIA WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO „ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI” ZWANEGO „ZNAKIEM ZKP”

IGC-11

wydanie 3 z 01.03.2023



Niniejszy dokument jest własnością PCBC S.A. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
Rozpowszechnianie bez zgody PCBC S.A. jest zabronione.



CERTYFIKACJA.
BADANIA.
SZKOLENIA.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa
Tel.: +48 22 46 45 200; pcbc@pcbc.gov.pl



Spis treści

1. **Wstęp**
2. **Postanowienia ogólne (kryteria przyznawania Znak; sposób stosowania /używania znaku)**
3. **Forma i wygląd**
4. **Stosowanie znaku w dokumentach i materiałach reklamowych**
5. **Monitorowanie i nadzór nad stosowaniem znaku towarowego PCBC S.A.**
6. **Sankcje**
7. **Postanowienia końcowe**
8. **Dokumenty związane**



1. WSTĘP

W niniejszym dokumencie Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (zwane dalej PCBC S.A.) określa:

- zasady i warunki, na jakich certyfikowani Producenci (zwani również Użytkownikami) mogą stosować wspólny znak towarowy gwarancyjny „ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI Polskie Centrum Badań i Certyfikacji” zwanego dalej: „Znakiem ZKP”,
- osoby upoważnione do używania znaku (w szczególności przedsiębiorcy, w tym osoby prawne),
- formę i wygląd Znaku ZKP,
- zasady monitorowania i nadzoru nad stosowaniem Znaku ZKP,
- zasady postępowania w przypadku naruszenia zasad stosowania Znaku ZKP.

Niniejszy dokument stanowi dla Producenta kompleksową instrukcję stosowania Znaku ZKP w kolorze i monochromie, opracowaną w oparciu o *Zasady postępowania się wspólnym znakiem towarowym gwarancyjnym „ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI Polskie Centrum Badań i Certyfikacji” zwanym „Znakiem ZKP”*.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 2.1 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. jest właścicielem Znaku ZKP, który został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym pod numerem rejestracji R.307709 oraz R.307710.
- 2.2 PCBC S.A. ma prawo do przekazywania elektronicznej wersji wzoru Znaku ZKP wraz z instrukcją jego stosowania (treść niniejszego dokumentu) producentom wyrobów budowlanych, którzy uzyskali w PCBC S.A. certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji lub certyfikat stałości właściwości użytkowych wyrobu.
- 2.3 Prawo do używania Znaku ZKP udzielane jest przez PCBC S.A. na wniosek Producenta wyrobu.
- 2.4 Znak ZKP może być stosowany wyłącznie w okresie ważności certyfikatu i tylko w odniesieniu do wyrobów określonych w certyfikacie.
- 2.5 Oznaczenie znakiem ZKP powinno być trwałe, wyraźne, czytelne i uniemożliwiające przeniesienie go na inny wyrób.
- 2.6 Znak ZKP nie może być stosowany w sposób wprowadzający zainteresowane strony w błąd.
- 2.7 Znak nie może być stosowany w sposób inny niż określono w niniejszym dokumencie i umowie między Producentem, a PCBC S.A.
- 2.8 Znak ZKP nie może być stosowany przez użytkowników w sposób, który mógłby świadczyć, że odnosi się do innych wyrobów niż do tych, których dotyczy certyfikat.
- 2.9 Użytkownik nie ma prawa umożliwiać korzystania ze Znaku ZKP ani przenosić jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszych zasad stronom trzecim.
- 2.10 W przypadku, gdy z jakichkolwiek powodów certyfikat uprawniający do znakowania wyrobów Znakiem ZKP utracił ważność lub został zawieszony, Producent powinien niezwłocznie:



- zaprzestać stosowania Znak,
- uaktualnić wszystkie materiały reklamowe.

2.10.1 Organizacja powinna niezwłocznie zaprzestać stosowania Znak w sytuacji, gdy sposób ich wykorzystania PCBC S.A. uzna za niedopuszczalny i pisemnie powiadomi o tym Organizację.

3 FORMA I WYGLĄD

- 3.1 Producenci powinni stosować Znak ZKP w formie, rozmiarze i kolorze określonym w niniejszym dokumencie.
- 3.2 Producenci powinni opierać wszystkie kopie Znak ZKP na wzorcu przekazanym przez PCBC S.A. w formie elektronicznej.
- 3.3 Znak ZKP może być stosowany w kolorze (niebiesko-biały) lub monochromie (czarno-biały).
- 3.4 Numer PN-EN XXX-X będący elementem Znak ZKP jest numerem referencyjnym właściwej specyfikacji technicznej wyrobu będącej podstawą oceny w procesie certyfikacji. Oznacza to, że pod wyrazami „ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI” mogą być inne wyrazy np.: PN-EN ISO XXXXX, PN-B-XXXXX, KOT-XX/YYYY.
- 3.5 Wzór znaku w kolorze:



C85 M50 Y0 K0

- 3.6 Wzór znaku w monochromie (czarno-biały):



CO MO YO K100

3.7 Znak ZKP może być stosowany na kolorowym tle.

Przykład prawidłowego umieszczenia:



W przypadku tła zbliżonego kolorystycznie do koloru Znaku dopuszcza się umieszczenie Znaku jak w poniższych przykładach:



3.8 Minimalna wielkość Znaku ZKP dla opakowań jednostkowych wyrobów budowlanych to średnica 12 mm. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z PCBC S.A., dopuszcza się inne wymiary Znaku.

3.9 Pole ochronne to obszar 3 mm wokół Znaku ZKP, w którym inna forma graficzna lub tekstowa nie może być zamieszczona.



3.10 Zabronione jest jakiegokolwiek modyfikowanie Znaku ZKP tj. ingerowanie w kolorystykę oraz jego kształt (np. nieproporcjonalna zmiana wielkości Znaku ZKP).

3.11 Dopuszcza się skalowanie przez Podmiot podstawowych wymiarów Znaku ZKP pod warunkiem, że:

- zachowana jest proporcja szerokości do wysokości,
- nie ulega zniekształceniu forma graficzna Znaku,
- zachowana jest czytelność liter.

4. STOSOWANIE ZNAKU ZKP W DOKUMENTACH I MATERIAŁACH REKLAMOWYCH

W celach promocyjnych Znak ZKP może być umieszczony na wszelkiego rodzaju planszach, folderach i etykietach towarzyszących ekspozycji wyrobu.

5. MONITOROWANIE I NADZÓR NAD STOSOWANIEM ZNAKU TOWAROWEGO PCBC S.A.

5.1. PCBC S.A. prowadzi nadzór nad wykorzystaniem Znaku ZKP oraz monitoruje stosowanie przez Producentów zasad określonych niniejszym dokumentem.

5.2. Monitorowanie stosowania znaku towarowego u Klienta prowadzone jest podczas:

- planowanych inspekcji w nadzorze,
- nieplanowanych inspekcji spowodowanych uzasadnionymi przypadkami niewłaściwego stosowania Znaku ZKP lub na pisemną skargę lub odwołanie, które wpłynęły do PCBC S.A.

5.3. Użytkownik zobowiązany jest do informowania PCBC S.A. o wszelkich przypadkach naruszenia prawa ochronnego do znaku ZKP.

6. SANKCJE

6.1. W przypadku nieprawidłowego stosowania, fałszywego albo wprowadzającego w błąd powołania się na Znak ZKP, PCBC S.A.:

- zobowiązuje Producenta do pojęcia działań korygujących,
- zobowiązuje Producenta do opracowania harmonogramu działań naprawczych, który przekazuje do akceptacji do PCBC S.A.

6.2. PCBC S.A. monitoruje realizację działań zawartych w harmonogramie, o którym mowa w ustępie powyżej.

6.3. PCBC S.A. zastrzega sobie możliwość dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. W przypadku potrzeby zastosowania Znaku ZKP w sposób inny niż wskazany w niniejszym dokumencie należy zwrócić się do PCBC S.A. na piśmie w celu uzyskania zgody.

7.2. Zmiana niniejszej instrukcji może być wprowadzona przez PCBC S.A. na zasadzie jednostronnej, w szczególności w przypadku, gdy zmianie ulegną Zasady posługiwania się wspólnym znakiem towarowym gwarancyjnym „ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI” zwanym „Znakiem ZKP”. Zmiana związana będzie każdorazowo z uprzednim powiadomieniem użytkownika Znaku ZKP w formie pisemnej. Użytkownik ma prawo nie zaakceptować



wprowadzonych zmian, zgłaszając zastrzeżenia pisemnie i zaprzestając niezwłocznie użytkowania Znaku.

8. DOKUMENTY ZWIĄZANE

- DGC-03 *Zasady stosowania znaków i certyfikatów*
- *Zasady posługiwania się wspólnym znakiem towarowym gwarancyjnym „ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI Polskie Centrum Badań i Certyfikacji” zwanym „Znakiem ZKP”*